

整改落实情况公示表

反馈（投诉） 问题	<p>投诉编号：D2YN202104160017，反映问题：昆明市西山区永昌小区永益巷50号大院的多家餐馆餐饮废水直排周边雨水管道，油污外溢污染环境，雨季周边小区排水不畅，且部分餐馆无油烟净化设施，油烟扰民。</p>
整改目标	<p>2021年4月22日前完成永昌小区永益巷50号大院餐馆餐饮废水直排周边雨水管道，油污外溢污染环境、小区排水不畅，油烟扰民问题的整改工作；对50号大院公共区进行清洗、对小区排水出户主管道进行清掏，对不具备整改条件的餐饮店责令停止经营或转项经营。</p>
整改措施	<p>一是对永昌小区永益巷50号大院公共出水管道、污水井等排水设施进行清掏；</p> <p>二是对永昌小区永益巷50号大院公共区域进行冲洗保洁；</p> <p>三是依法依规，对永益巷50号大院不具备整改条件的餐饮店责令停止经营或转项经营。</p>
整改主要工作成效	<p>一是接到环保督察交办件后，西山区高度重视，立即进行现场核实，经核实，西山区永昌小区永益巷50号大院为80年代建盖老旧居民区，有7家个体小餐饮单位，均位于居民楼下，现场检查当天，有1家餐饮单位未营业，6家处于营业状态，6家均办理了《营业执照》《食品经营许可证》，其中，1家安装有油烟净化设施，其余5家均未安装，存在油污清理不及时、不规范情况，餐馆门口有污渍。</p> <p>二是2021年4月17日，西山区城市管理局调配一辆吸粪车对污水井、公共出水管道进行抽排处理，4月18日已完成清掏（清掏长度23米，清理污水检查井3口）、餐馆门口污渍已清理、隔油池已清掏、永益巷公共区域已完成冲洗保洁工作。</p> <p>三是已督促餐饮单位立即将隔油池清掏到位，并按照“门前三包”要求，对门口包保区域进行冲洗保洁。</p> <p>四是根据昆明市人民政府第149号令《昆明市餐饮业污染防治管理办法》相关规定，已下达《责令改正违法行为决定书》，责令其立即停止环境违法行为（停止餐饮经营，另行选址搬迁或转项经营）。截止到2021年4月21日，永昌小区永益巷50号大院7家小餐饮店已关门停业，油污外溢污染环境，雨季周边小区排水不畅，油烟扰民问题已得到解决。</p>
责任单位及 责任人	<p>永昌街道办事处 梁威威</p> <p>西山区水务局 杨俊锋</p>
公示说明	<p>现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请在5个工作日内反馈至西山区水务局（邮箱：xsswbgs@126.com）。联系人及电话：洪杰，13700647919</p>

公示单位：西山区人民政府

2022年10月28日