



中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

公开单位：西山区人民政府

（第 7 批 2024年5月27日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405150041	昆明市西山区棕树营昆明虹彩物业服务有限公司和大理风味名小吃饭店（102号房），私自改变排污管道，导致附近多次被污水堵塞，影响生活环境。	西山区	水	一、投诉人反映的“昆明市西山区棕树营昆明虹彩物业服务有限公司和大理风味名小吃饭店（102号房），私自改变排污管道问题”。经查，该问题不属实。现状是西山区棕树营晴沙里烟厂小院的污水排水管从西山区丹霞路人行道上污水井接入西山区丹霞路市政污水主管检查井，管径DN300mm，是为了解决西山区棕树营晴沙里19幢、20幢房屋的污水排水不畅通，是由西山区水务局实施二环内水环境综合治理项目时配套建设的，该项目于2022年完成，未发现昆明虹彩物业服务有限公司和大理风味名小吃饭店私自改变排污管道的情况，情况不属实。 二、投诉人反映的“导致附近多次被污水堵塞，影响生活环境的问题”。经查，该问题部分属实。现状是从西山区丹霞路人行道污水井接入丹霞路市政污水主管的支管堵塞，日常维护管理工作由昆明虹彩物业服务有限公司负责。现场检查时污水检查井内有油污板结，致污水检查井水位高于丹霞路市政污水主管检查井水位0.5米、低于丹霞路人行道路面0.1米。投诉人反映的问题，情况部分属实。经核实，存在如下问题：西山区丹霞路人行道污水井接入丹霞路市政污水主管的支管堵塞，导致附近多次被污水堵塞，影响生活环境。	部分属实	采取措施，对接入西山区丹霞路市政污水主管的支管及其检查井等设施进行清疏维护，确保人行道支管、市政污水管排水通畅，改善生活环境。	一是2024年5月18日昆明虹彩物业服务有限公司已对污水检查井内油污进行抽排、清掏，检查井内板结的油污已经清运出去、清掏污水管道长6米、清理污水检查井1口。二是2024年5月17日西山区水务局汇同市排水公司对沿线排水管网及检查井进行排查整治，经排查，沿线市政管网及检查井运行正常。	已办结	无