



中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

公开单位：昆明市西山区人民政府

(第二十九批 2024年6月18日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202406060051	昆明市西山区云南胜威化工有限公司厂区雨污不分流，物料混入雨水沟排入外环境，造成周边水体污染；脱氟工段产生的硫化氢气体未有效收集和处置，存在极大环境安全隐患；磷石膏无害化不达标即进行矿坑生态修复，无害化措施弄虚作假；综合利用的磷石膏下游去向不明，出入库数据不清，台账作假；磷石膏运输过程中抛洒严重，渗入土壤、河流，使周边水体富营养化严重，扬尘影响周边村民。	西山区	水、大气、土壤	1. 云南胜威化工有限公司磷酸车间采用明沟收集生产废水，雨污分流不完善；石灰仓库门口场地硬化不完全。 2. 硫化氢气体采取系统密闭及全负压操作，未反应完的硫化氢尾气通过氢氧化钠溶液洗涤系统处理，硫化氢气体不外排，并配有硫化氢检测报警。 3. 该公司用于矿山生态修复的改性磷石膏均已开展了检测，其检测指标均达到了第Ⅰ类一般工业固废标准。 4. 磷石膏台账产生量、贮存量及利用量记录清晰。 5. 西山区于2024年3月29日对改性磷石膏运输车辆存在道路遗撒问题，向运输单位下达了《责令改正违法行为决定书》，目前已完成整改。	部分属实	督促企业完成磷酸车间生产废水沟渠改造，硬化石灰仓库门口地面，及时清扫泼洒物料。	1. 云南胜威化工有限公司开展磷酸车间生产废水管道排查，正在将生产废水明沟改为管道收集。 2. 该公司正在对未硬化的场地进行硬化施工。	未办结	无
2	X3YN202406060052	昆明市西山区的云盘山磷化工有限公司厂区雨污不分流，物料混入雨水沟排入外环境，造成周边水体污染；脱氟工段产生的硫化氢气体未得到有效收集和处置，存在极大环境安全隐患；磷石膏无害化不达标即进行矿坑生态修复，无害化措施弄虚作假；综合利用的磷石膏下游去向不明，出入库数据不清，台账作假；磷石膏运输过程中抛洒严重，渗入土壤、河流，使周边水体富营养化严重，扬尘影响周边村民。	西山区	水、大气、土壤	1. 被投诉点为昆明云盘山农牧科技有限公司，其厂区靠山体部分截洪沟被堵塞；车辆拖带的白肥下雨时易混入雨水沟内；磷酸车间事故应急池同时作为初期雨水收集池使用，液位过高。 2. 该公司磷酸净化工段采取系统密闭及全负压操作，未反应完的硫化氢尾气通过氢氧化钠溶液洗涤系统处理，硫化氢气体不外排，并配有硫化氢检测报警仪。 3. 该公司的改性磷石膏均已开展了检测，其检测指标均达到了第Ⅰ类一般工业固废标准。 4. 该公司磷石膏综合利用的台账资料，采用过磅方式对综合利用的磷石膏进行称重记录，台账清晰。 5. 厂区内部分磷矿石覆盖措施不完善、运输过程中因车辆装载过满存在道路泼洒问题，泼洒后立即进行清理。	部分属实	督促企业严格按照要求进行整改，确保截洪沟通畅、事故应急池处于合理液位，各项污染治理设施正常运行，各项污染物达标排放。	1. 昆明云盘山农牧科技有限公司已完成截洪沟的清理。 2. 已在白肥堆场进出口开挖车辆清洗槽。 3. 该公司已将应急池的水位控制在低水位状态，增加抽水泵自动和人工双控操作，并设置专人专岗，建立管理制度。 4. 已使用防尘网对磷矿石堆进行覆盖，对泼洒的磷石膏已完成清理。	已办结	无