

云南省第二轮生态环境保护督察交办的 D53010020230814073 投诉问题 办理情况公示表



公示单位：昆明市西山区人民政府

2023 年 8 月 22 日

投诉问题	受理编号：D53010020230814073。投诉人反映：西山区马街街道融创文旅城 18 中间 22 地块附近道路未硬化，绿化不完善，下雨后有泥水进入入滇河道，道路车辆通过扬尘严重，小区外围管网外露。
核实情况	1. “西山区马街街道融创文旅城18中间22地块附近道路未硬化，绿化不完善，下雨后有泥水进入入滇河道，” 部分属实。其中18地块与22地块之间为236号规划路中段，目前该条道路照明路灯、交通及绿化部分未施工完成。236号规划路中段距离周边河道较远，未发现下雨后有泥水进入入滇河道的情况。 2. 投诉人反映的“道路车辆通过扬尘严重”问题，属实。因236号规划路未修建完毕，车辆通过时会有较大扬尘。 3. “小区外围管网外露”部分属实，由于道路建设未完成，道路外露管网为道路建设材料。

办理情况	针对问题的处理情况: 1. 联合道路实施主体西发展公司及施工单位,研究融创文旅城正在施工的各条道路施工进度,并在融创设置了信访接待点,耐心倾听群众诉求,对于能解决的问题,立即解决,对于短期内难以解决的投诉问题,耐心做好解释工作。道路绿化问题,将随着道路建设同步实施、同步完工。 2. 现阶段针对扬尘问题,一是督促实施主体西山区发展集团有限公司加快施工进度,尽快达到市政道路移交条件;二是加强项目管理,对堆放的材料进行规整,对工地现场采取降尘措施,对建筑垃圾及时清理,对裸露又暂不施工土地用遮阴网覆盖,降低扬尘;三是对在建道路进行临时封闭管理,从已建成规划道路绕行。 3. 加强项目管理,规范施工现场材料集中堆放,对集中堆放的材料采用遮阴网覆盖。 现场复查情况: 8月20日,西山区住建局牵头,马街街道办事处、区城市管理局、区交通运输局进行了现场复查。道路修建问题,目前无法完成,已在融创设置了信访接待点,耐心倾听群众诉求,对于能解决的问题,立即解决,对于短期内难以解决的投诉问题,耐心做好解释工作。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示,如有意见建议,请反馈至 71633176@qq.com。联系人电话: 晁志雄 68237901