

## 整改落实公示表

反馈（投诉） 问题	受理编号：D2YN202105060014，昆明市西山区西福路和闸口路交叉口毁林建桥，泥水污染环境。
整改目标	调查核实投诉问题相关手续办理情况。
整改措施	调查核实投诉问题相关手续办理情况。
整改主要工 作成效	核实基本建设程序材料及现场检查。2021年5月7日，昆明市西山区住房和城乡建设局到现场进行核实，投诉人反映的西福路和闸口路交叉口桥梁为跨船房河桥梁，该桥梁属2014年西福路南延长线道路建设工程，道路全长486米，道路红线宽25米，于2014年6月30日开工建设，2016年11月10日完工。该工程按照基本建设程序办理了《建设项目选址意见书》、《建设工程规划许可证》《市政基础设施工程施工许可证》，工程验收质量合格（工程竣工验收备案（西市政备字〔2016-03〕）），工程桥梁施工过程中桥墩占用原河道部分绿化苗木，对苗木处理均按照相关规定要求到园林绿化管理部门办理了移植手续，不存在毁林建桥的现象。道路桥梁施工过程中，施工、监理严格管理，没有泥水污染船房河现象，没有接到

	相关投诉，施工过程中昆明市滇池管理局多次到现场检查，均满足相关规定，不存在泥水污染环境的现象。
责任单位及 责任人	昆明市西山区住房和城乡建设局 师华 戴斌（68332692）
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至 615949458@qq.com。联系人员及电话： 张剑，68332810

公示单位：昆明市西山区人民政府

2022年6月30日