

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

公开单位：昆明市西山区人民政府

(第 30批 2024 年 6 月20日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202406070010	昆明市西山区乐融街积盛路与关海路之间露天堆放有建筑垃圾、医疗垃圾，雨季淋溶水流入运粮河，进而污染草海。	西山区	土壤	1. 乐融街积盛路与关海路之间地块内存在裸土，人行道边堆存建筑材料。 2. 积盛路体育馆位置存有一个医疗集装箱，有未使用过的过期采血管。 3. 降雨后初期雨水携带面源污染进入河道，对河道水质有一定影响。	基本属实	督促管理方及时清理各类垃圾，加强日常巡查管理，发现问题及时整改。	1. 西山区已对裸土进行覆盖，并清理建筑材料。 2. 清运了医疗集装箱，将未使用的过期采血管送至社区卫生服务中心暂存，交由有资质的单位进行处置。 3. 对新运粮河河道沿线垃圾、雨水篦子进行排查清理，降低污染物随初期雨水进入河道的风险。	已办结	无
2	D3YN202406070007	昆明市西山区福海街道杨家社区海康温泉花园外围大量建筑垃圾堆放（约占地3000平米、李家地村拆除项目的建筑垃圾），堆放时间约1年，晴天尘土飞扬，雨天泥泞不堪。采莲河（南亚风情园附近）水体发黑，恶臭污染影响附近居民。	西山区	土壤	1. 西山区城中村改造29号片区项目拆迁空地留有建筑砖渣未完全覆盖，有尘土飞扬，雨天泥泞情况。 2. 近期主城降雨，雨后初期雨水携带面源污染进入河道，导致采莲河河道水质出现波动。	部分属实	1. 督促施工方对裸露建筑砖渣进行覆盖处置。 2. 加强雨季河道风险管控，改善采莲河水质。	1. 西山区督促施工单位定期检查遮阴网破损情况，及时更换，后续督促拆迁公司对现场堆放的砖渣按规范尽快处置。 2. 加强采莲河日常巡查及保洁工作，对沿线垃圾、雨水篦子进行排查清理，降低污染物随初期雨水进入河道的风险，强化补水调度，持续改善采莲河水质。	已办结	无